

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель межведомственной рабочей группы
Заместитель главы м.р. Приволжский
/Л.А.Саранча/
Подпись Ф. И.О.
15 » августа 2016 г.

АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ №17 от «11» августа 2016г.
ПРИОРИТЕТНОГО СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМОГО ОБЪЕКТА О ЕГО ДОСТУПНОСТИ
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа пос. Ильмень
муниципального района Приволжский Самарской области

(полное юридическое наименование объекта)

445541, Самарская область, муниципальный район Приволжский, пос. Ильмень, ул. Школьная, д. 2, тел. / факс 8(84647)96149, isoch07@mail.ru, директор Кильдюшова
Марина Юрьевна

(почтовый адрес, телефон, факс, E-mail, Ф.И.О. и должность руководителя)

1. Наименование населенного пункта пос. Ильмень муниципального района Приволжский Самарской области

2. Ведомственная принадлежность министерство образования и науки Самарской области

3. Вид деятельности образование

(государственное (муниципальное) управление, здравоохранение, социальное обслуживание, образование, культурно-досуговая деятельность, организация временного
проживания, сервисное обслуживание, транспортное обслуживание, прочие)

4. Форма собственности объекта муниципальная

(федеральная, областная, муниципальная)

5. Объем предоставляемых услуг 230 человек

(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость)

6. Размещение объекта пристроенное, здание имеет два этажа, оба этажа занимает организация, кирпич, бетон.
(отдельно стоящее; встроенное; пристроенное; количество этажей в здании; занимаемый организацией этаж;
базовый материал несущих конструкций; материал лестниц (кирпич, бетон, пенобетон, дерево и др.).

7. Количество и назначение входов - 5 - центральный вход, вход в столовую, вход в коридор начальных классов, вход в гардероб, вход в

старую школу

8. Год постройки 1991

9. Год последней реконструкции 2009

Описание маршрута следования к объекту:

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м			
Вид транспорта, номер маршрута, название остановки		-	
Наличие переходов на пути следования от остановки		-	
Регулируемые переходы	нет	со звуковой сигнализацией	нет
Нерегулируемые переходы	есть		
Внеуличные переходы	нет	с пандусом	нет
		с подъемником	нет
Тактильные указатели	нет		
Перепады высоты на пути движения	более 4 см	Съезды с уклоном более 10%	нет
Открытые лестницы	нет	Пандусы с уклоном более 8%	нет
Поручни на лестницах	нет	Поручни на пандусах	нет

1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ (при наличии)

№ помещения по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категории инвалидов	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Вход на территорию: (при наличии ограждения)					

Ширина прохода, калитки	$\geq 1,2$ м	0,8	К, О	ремонт	Необходимо выполнить демонтаж турникета
Информация об объекте	наличие	-	К, О, С, Г	установка	
Перепад высот бордюров, ботовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения	$\leq 0,025$ м	-	К, С, О		отсутствует
Высоту бордюров по краям пешеходных путей	$\geq 0,05$ м	-	К, С, О	-	отсутствует
Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей до объекта информации, начала опасного участка, изменения направления движения, входа	$\geq 0,8$ м	-	С	создание	
Ширина тактильной полосы	0,5-0,6 м	-	С	создание	
Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровное, шероховатое, без зазоров	наличие		К, О, С		
Путь к главному (специализированному) входу в здание:					
Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения	$\geq 2,0$ м	3,0	К	-	
Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости; Для обеспечения возможности разъезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы)	$\geq 1,2$ м не менее 2,0 x 1,8 м	-	К	-	
Указатели направления движения	наличие	-	К, Г	установка	
Ограждение, бордюр с направляющей	наличие	-	С	создание	

функцией вдоль тротуара					
Места отдыха	наличие	-	К, О	создание	
Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии)		-	-		Нет технической возможности
Расстояние до входа в здание	≤ 50 м	-	К, О	-	
Количество машино-мест для инвалидов	$\geq 10\%$ (не менее 1 места)	-	К	-	
Обозначение специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и продублированы знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м	наличие	-	К	-	
Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида	6 x 3,6 м		К		
Пандус на рельефе					
Высота подъема одного марша	$\leq 0,8$ м		К		
Уклон	$\leq 8\%$		К		
Поручни с двух сторон:	наличие		К, О		
- на высоте (нижний поручень)	0,65 – 0,75 м		К		
- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м		К, О		
- расстояние между поручнями	0,9 - 1,0 м		К, О		
- горизонтальные завершения поручня вверх, внизу с не травмирующими окончанием	$\geq 0,3$ м		К, О		
Длина марша пандуса	≤ 9 м		К, О		
Пандус длиной 36,0 м и более и высотой более 3,0 м следует заменять подъемными устройствами	наличие		К, О		
Длина горизонтальной площадки прямого	$> 1,5$ м		К, О		

	пандуса		
	Разворотные площадки:		
	- верхнее окончание	> 1,5 x 1,5 м	К
	- промежуточная (при высоте пандуса более 80 см)	> 1,5 x 1,5 м	К
	- нижнее окончание	> 1,5 x 1,5 м	К
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	К, О
	Колесоотбойные устройства на промежуточных площадках и на съезде	высотой 0,1 м	К, О

2.ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Крыльцо или входная площадка					
	Высота площадки	м	0,42		-	
	Габариты площадки: ширина X глубина	≥1,4 x 2 м или 1,5 x 1,85 м	2,32 x 4,7	К	-	
	Габариты площадки с пандусом: ширина X глубина	≥2,2 x 2,2 м	2,32 x 4,7	К		
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см	наличие	+	К, О, С	-	
	Поверхности покрытий должны быть	наличие	+	К, О, С	-	

твердыми, не допускать скольжения при намокании					
Поперечный уклон в пределах	1-2%	1,0%	К, О, С	-	
Навес	наличие	+	К, О	-	
Водоотвод	наличие	+	К, О, С	-	
Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету	$\geq 1,0$ м	-	К	-	
Информация об объекте	наличие	-	Г	установка	
Лестница наружная	наличие	+		-	
Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие	+	О, С	-	
Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина)	0,6 м	-	С	создание	
Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	-	С	создание	
Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	-	О, С	-	
При ширине лестниц 4 м и более дополнительно предусматривать разделительные поручни	наличие	-	О, С	установка	
Поручни с двух сторон	наличие	-	О, С	установка	
- на высоте	0,85 – 0,95 м	-	О, С	установка	
- горизонтальные завершения поручня вверх, вниз с не травмирующим окончанием	$\geq 0,3$ м	-	О, С	установка	
Поручни округлого сечения	0,04 – 0,06 м		О, С		
Пандус наружный	наличие	+		ремонт	
Ширина марша	$\geq 1,0$ м	1,0	К	-	

Уклон	≤ 8%	11%	К	ремонт
Высота подъема одного марша (максимальная)	≤ 0,8 м	0,47	К	-
Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	+	К, О	-
Разворотные площадки:		-		-
- при въезде на пандус	≥ 1,5 x 1,5 м	1,5 x 1,5	К	-
- промежуточная прямая (при высоте пандуса более 80см)	≥ 1,5 x 1,5 м	-	К	-
- промежуточная с поворотом направления движения	≥ 1,5 x 1,5 м	-	К	-
Поручни с двух сторон:	наличие	+	К, О	-
- расстояние между поручнями	0,9-1,0 м	1,04	К, О	-
- на высоте (нижний поручень)	0,65-0,75 м	0,72	К	-
- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м	0,97	К, О	ремонт
- горизонтальные завершения сверху и снизу с не травмирующим окончанием	≥ 0,3 м	+	К, О	-
Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие	-	К, О	ремонт
Наружный подъемник вертикальный (В), наклонный (Н)	наличие	-	К	-
Звуковой маяк у входа	наличие	-	С	-
Тамбур				
Габариты: глубина X ширина	≥ 2,3 x 1,5 м При реконструкции (1,5 -1,8) x 2 м	4,77 x 2,61	К	-
Двери распашные (Р), автоматические	наличие	+	К, О	-

	раздвижные (А)				
	- ширина дверного проема в свету	$\geq 1,2$ м	1,32 1,38	К, О	-
	- высота порога наружного, внутреннего	$\leq 0,014$ м	0,04	К	ремонт

3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ (для доступа в зону оказания услуги)

№ помеще-ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Лестница на уровень 1-го этажа		-		-	отсутствует
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие		С		
	Поручни с двух сторон	наличие		О, С		
	- на высоте	0,85 – 0,95 м		О, С		
	- горизонтальные завершения поручня вверх, вниз с не травмирующим окончанием	$\geq 0,3$ м		О, С		
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие		О, С		
	Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа					
	Ширина марша	$\geq 1,0$ м		К		
	Уклон	$\leq 8\%$		К		

- для лиц с нарушениями ОДА (О): глубина 120 см	≥ 1 на этаж	-	О	
- для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см	≥ 1 на этаж	-	К	
Навесное оборудование , выступ в зону движения	$\leq 0,1$ м	-	С	-
Рифленая и/или контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями, ширина	0,6 м	-	С	
Лестница, перепады высот на этажах (в коридорах)		-		- отсутствует
Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	-	О, С	
Контрастная маркировка	наличие	-	С	
Поручни с двух сторон на лестнице	наличие	-	О	
- горизонтальные завершения поручней	наличие	-	О	
Пандус внутренний на этаже				
Ширина марша	$\geq 1,0$ м	-	К	- отсутствует
Уклон	≤ 8 %	-	К	
Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	-	К	
Разворотные площадки внизу, вверх	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	-	К	
Поручни с двух сторон:	наличие	-	К, О	
- на высоте (нижний поручень)	0,65-0,75 м	-	К	
- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м	-	О	
Лестница межэтажная (в зону оказания услуги)				
Рельфная (тактильная) полоса перед маршем	0,6 м	-	С	создание

	вверху и внизу (ширина)				
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	-	С	создание
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	-	О, С	создание
	Поручни непрерывные с двух сторон:	наличие	-	О, С	установка
	- на высоте	0,85 – 0,95 м	-	О, С	установка
	- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующим окончанием	≥ 0,3 м	-	О, С	ремонт
	- указатели номера этажа на поручне тактильные	наличие		С	
	Лестница № (вкладка при наличии других лестниц)				
	Лифт пассажирский	наличие	-		-
	Кабина:				
	- габариты (глубина x ширина)	≥ 1,5 x 1,7 м		К	
	- ширина дверного проема	≥ 0,95 м		К	
	- Поручни	наличие		О	
	Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта	наличие		Г, С	
	Знак доступности	наличие		К	
	Указатели номера этажа напротив лифта	наличие	-	К, Г	

4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (в зависимости от сферы деятельности)

№ помеще ний по плану	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание,	Примечание
-----------------------------	--------------------------------	--	-------------------------------------	--	---	------------

БТИ					ремонт, замена, реконструкция	
1	2	3	4	5	6	7
	Обслуживание через окно/прилавок		-		-	
	Высота рабочей поверхности	0,8 – 1,1 м		К		
	Габариты зоны обслуживания (глубина)	≥ 1,5 м		К		
	Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков					
	Обслуживание в учебных классах					
	Ширина проема двери в свету:	≥ 0,9 м	0,8	К	замена	
	Высота порога	≤ 0,025 м	0,04	К	замена	
	Информация тактильная	наличие	-	С	создание	
	Информация визуальная контрастная:	наличие	-	К, О, С, Г	установка	
	- размещение на высоте	≤ 1,8 м		К		
	- высота прописных букв	≥ 0,025 м		С		
	Габариты зоны сидения-глубина	≥ 1,2 м	1,2	О	-	
	Зона для кресла-коляски	≥ 1,5 x 1,5 м	1,5 x 1,5	К	-	
	Стол с высотой рабочей поверхности	0,6-0,8 м		К, О		
	Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов					
	Обслуживание с перемещением №					
	Ширина полосы движения по зоне обслуживания	≥ 1,2 м		К		
	Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и т.п.)	0,8 - 1,1 м	-	К		
	Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов					
	Кабина индивидуального обслуживания № (примерочная, переговорная, кабина телефона и		-		-	

др.)			
Ширина x глубина	$\geq 1,6 \times 1,8 \text{ м}$	К	
Место для сидения	наличие	О	
Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	О	

Вкладка при необходимости описания нескольких кабин

Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест)	-		-
Доля мест для колясочников	$\geq 2 \%$	К	-
Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	$\geq 1,2 \text{ м}$	К	-
Доля мест для лиц, с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата)	≥ 2	Г	

Вкладка при необходимости описания нескольких залов

Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников	наличие	К	
---	---------	---	--

5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Санузел для инвалидов	наличие	-		реконструкция	
	Знак доступности помещения	наличие	-	К	установка	
	Тактильная маркировка санузла	наличие	-	С	создание	

Ширина дверного проема	$\geq 0,9$ м	0,99	К, О		
Открывание дверей	наружное				
Тактильная направляющая полоса к унитазу, ощущаемая ногой или тростью (ширина)	0,3 м	-	С	создание	
Количество кабинок	≥ 1 шт.	-	К, О	-	Создание 1 – ой кабины
• ширина дверного проема	$\geq 0,9$ м	0,9	К, О		
• габариты (минимальные глубина X ширина)	$\geq 1,8 \times 1,65$ м	1,76 x 1,5	К	реконструкция	
- опорные поручни	наличие	+	К, О	-	
в т.ч. откидные	наличие	+	К	-	
- знак доступности кабины (при необходимости)	наличие	-	К	создание	
Размеры универсальной кабины	$\geq 2,2 \times 2,25$ м	-	-		
Зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина)	$\geq 0,75$ м		К		
• крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	-	О	установка	
Знак доступности кабины на высоте	1,35 м		К, О		
Раковина: с опорным поручнем	наличие	+	К, О	-	
- зоны у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина x ширина)	$\geq 1,30 \times 0,85$ м	+	К	-	
- высота раковины с опорным поручнем	0,75 – 0,85 м наличие	-	К, О	--	
Писсуар располагать на высоте от пола	$\leq 0,4$ м или вертикальной формы		К		
Габариты поддона (трапа)	$\leq 0,9 \times 1,5$ м	-	К, О	-	Не требуются
Размеры сиденья душевой кабины: глубина x	$\leq 0,48 \times 0,85$ м	-	К, О		Не требуются

длина				
Тактильная направляющая полоса к унитазу, ощущаемая ногой или тростью (ширина)	30 см	-	С	создание
Оборудование системой тревожной сигнализацией	наличие		К, О, С	
Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат				

6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	наличие		К, О, Г, С		
	Надписи:	наличие		К, О, Г, С		
	размещение на высоте	$\geq 1,5$ м и $\leq 4,5$ м		К, О, Г, С		
	высота прописных букв	$\geq 0,075$ м		К, О, Г, С		
	освещенность	наличие		К, О, Г, С		
	Указатели, пиктограммы	наличие	-	К, О, Г, С	установка	
	размещение на высоте	1,3 – 1,4 м		К, О, Г, С		
	высота прописных букв	$\geq 0,075$ м		К, О, Г, С		
	освещенность	наличие		К, О, Г, С		
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами	наличие	-	С	создание	

	по Брайлю				
	высота размещения	1,3 – 1,4 м		С	
	маркировка кабинетов приема со стороны ручки	наличие		С	
	на кнопках управления лифта	наличие	-	С	-
	на кабинах санитарно-бытовых помещений	наличие	-	С	создание
	Текстофоны (текстовые телефоны) Текстовые средства связи, в т.ч. с бегущей строкой», факсимильные аппараты	Наличие (не менее 1шт)	-	Г	установка
	Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	Наличие (не менее 1шт)	-	С, Г	установка
	Таксофон:с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)	наличие	-	К	-
	Речевые информаторы и маяки	наличие	-	С	установка
	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5м	наличие	-	С	установка
	Световые текстовые табло для вывода оперативной операции	наличие	-	Г, С	установка
	Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	-	К, С, О, Г	-

7. ВЫВОДЫ

В результате изучения и обследования объекта установлено:

Пути движения к объекту не обустроены. подъезды и пешеходные дорожки с асфальтобетонным покрытием имеют выбоины, перепады в высотном отношении 4 – х см, отсутствуют тактильные указатели. 1. Территория прилегающая к объекту: установленный турникет заменить на калитку требуемых размеров, отсутствует информация об объекте, тактильные средства, нет указателей направления движения, отсутствует бордюр с направляющей функцией, нет мест отдыха. 2. Входная группа: нет информации об объекте, отсутствует тактильная полоса перед маршем, нет контрастной маркировки крайних ступеней, установить поручни, частично выполнить ремонт пандуса, установить звуковой маяк у входа, устранить недопустимые перепады высот дорогов. 3. Пути движения на объекте: нет указателей направления

движения, пиктограмм, речевых информаторов. На межэтажной лестнице отсутствуют: тактильная полоса перед маршем, контрастная маркировка крайних ступеней, поручни с двух сторон. 4. Зона оказания услуги: необходимо заменить входные двери в учебные классы, где планируется предоставление услуги, установить тактильную и визуальную контрастную информацию, устранить перепады высот порогов. 5. Санитарно – бытовые помещения: необходимо выполнить реконструкцию существующего санузла с созданием одной кабинки для инвалидов с соблюдением всех требований нормативных документов. 6. Средства информации и телекоммуникации на объекте: полностью отсутствуют, необходимо установить визуальные средства информации о предоставлении услуги, тактильные средства информации о предоставлении услуги, телефоны с усилением звука и увеличенными тактильными клавишами, звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м, световые табло для выхода оперативной информации.

«Представитель рабочей группы»

Представитель организации

Главный специалист отдела архитектуры и градостроительства

Администрации м.р. Приволжский

(должность)

подпись

(Е.Д.Рыбалкин)

(фамилия, и.о.)

Дата заполнения

«11» августа 2016 г.

Директор ГБОУ СОШ пос. Ильмень

(должность)

(М.Ю.Кильдюшова)

(подпись) М.П. (фамилия, и.о.)

Дата заполнения

«11» августа 2016 г.

Приложения

1. _____

2. _____

3. _____

Принятые сокращения категорий лиц с ограничениями жизнедеятельности (МГН): Г — люди, не имеющие ограничений по мобильности, в т.ч. с дефектами слуха; С — немощные люди, мобильность которых снижена из-за старения организма (инвалиды по старости); инвалиды на протезах; инвалиды с недостатками зрения, пользующиеся белой тростью; люди с психическими отклонениями; О — инвалиды, использующие при движении дополнительные опоры (костыли, палки); К- инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, приводимых в движение вручную. («СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001», утвержденный приказом Минрегиона России от 27.12.2011 № 605)