

## Акт обследования

**Рабочая группа (комиссия)** провели обследования территории прилегающей к зданию (ГБОУ СОШ пос. Ильмень), обследование входа (выхода) в здание, путей движения внутри здания, санитарно – гигиенических помещений.

**Состав:** старший воспитатель СП детский сад Хохлова И.Ю.  
завхоз детского сада Родин С.В.

### Сделали итоговое заключение:

Пути движения к объекту не обустроены, подъезды и пешеходные дорожки имеют массу неровностей, выбоин, асфальт разрушен, щебенка торчит острыми углами, отсутствуют тактильные указатели, имеются перепады на рельефе грунта, не установлены поручни на входной площадке, наружный пандус не соответствует требованиям, установлен звуковой маяк у входа, нет указателей направления движения, пиктограмм, речевых информаторов, не обустроена автостоянка.

### Приложения к акту обследования, к паспорту доступности:

#### 1. Результаты обследования территории, прилегающей к зданию (участка)

№ п/п	Наименование функционального планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Входы (выходы) на территорию	есть				ДП – В.		
1.2	Путь (пути) движения на территорию	есть				ДП - В		
1.3	Лестница (наружная)	нет						
1.4	Пандус (наружный)	есть				ДУ -К		Реконструкция
1.5	Автостоянка и парковка	есть				-	Оборудована	
	Общие требования к зоне					-		

2. Результаты обследования входа (выхода) в здание

№ п/п	Наименование функционально планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница наружная	нет						
2.2	Пандус наружный	есть				К	скользкий	реконструкция
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть				ДП – И Г, У		реконструкция
2.4	Дверь входная	есть				ДП – И Г, У		
2.5	Тамбур					ДП – И Г, У		
	Общие требования к зоне							

3. Результаты обследования пути (путей) движения внутри здания.

№ п/п	Наименование функционально планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания)	есть						
3.2	Лестница внутри здания	есть				ДП -И		
3.3	Пандус внутри здания	нет						
3.4	Лифт (или подъемник)	нет						
3.5	Дверь	нет						
	Общие требования к зоне							

#### 4. Результаты обследования зоны обслуживания

№ п/п	Наименование функционально планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Кабинетная форма обслуживания	нет						
3.2	Зальная форма обслуживания	нет						
3.3	Прилавочная форма обслуживания	нет		-				
3.4	Перемещение по маршруту форма обслуживания	нет		-				
3.5	Кабина индивидуального обслуживания							
	Общие требования к зоне							

#### 4. Результаты обследования санитарно - гигиенических помещений

№ п/п	Наименование функционально планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть				ДП – И О, Г, У.		
5.2	Душевая ванная комната	-	--	-				
5.3	Бытовая комната	-	-	-				
	Общие требования к зоне	-	-	-				

#### 5. Результаты обследования систем информации на объекте

№ п/п	Наименование функционально планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для	Содержание	Виды работ

						инвалида (категория)		
6.1	Визуальные средства							
6.2	Акустические средства	-	--	-				
6.3	Тактильные средства	нет	-					
	Общие требования к зоне	-	-	-				

Итоговое заключение: ДП – И (О, Г, У,С) частично

 Хохлова И.Ю.

 Родин С.В.

«15» октября 2020 г.